




### STORAGE

Les nouveaux profils de façade sont livrés dans un emballage en carton. Il est absolument nécessaire de placer les profils sur des surfaces stables et planes. Protégez les profils de l'humidité, de la moiteur et de la lumière du soleil !



En cas de déformation due à un transport ou à un stockage inapproprié, procédez comme suit : Stockez les profils déformés pendant une courte période sur une surface plane à une température de 15° C (éventuellement en surpoids).



### TEMPÉRATURE DE L'APPLICATION

Pour assurer un collage durable, il faut veiller à la bonne température : la température du substrat et la température de traitement ne doivent pas être inférieures à + 5°C et supérieures à + 30°C.




### PRÉPARATION DU SUPPORT

La maçonnerie sur laquelle les profils sont appliqués doit être nettoyée de la poussière et de toute couche de plâtre ou d'anciens revêtements qui pourraient compromettre l'adhérence ; assurez-vous que le support soit de niveau.



### FIXATION

Appliquez la colle Policoll de New Coming's à l'aide d'une truelle dentelée sur toute la surface du support. Les directives de traitement fournies par le fabricant doivent être respectées. Pour les grands profils, nous recommandons un ancrage mécanique au moyen de chevilles en utilisant le staffe spécial fourni par le fabricant.



### JOINTS

Important : faites particulièrement attention : afin que les deux sections du profil sont entièrement revêtues avec de la colle à joints. Pour une performance meilleure et plus durable, vous pouvez mélanger le mastic Newlastick avec le Policoll afin de le rendre plus élastique.



### ALIGNEMENT DES PROFILS

Utilisez des barres droites pour l'alignement frontal et vertical des extrémités : de cette façon, vous aurez un accouplement parfait entre les extrémités près des joints, en évitant la formation de marches qui peuvent compromettre l'alignement parfait.



### INTERVENTIONS ULTÉRIEURES

Une fois complètement sec, vérifiez s'il y a eu un éventuel retrait du mortier, au cas où, utilisez toujours la colle Policoll pour compenser la petite difformité créée, si nécessaire utilisez également une éponge humide pour enlever les résidus et égaliser la surface.



### COLORATION

Une fois la phase de collage et de traitement des joints terminée, utilisez des primaires en pâte de remplissage et peignez avec des peintures élastomères. Pour les éléments lisses non décorés, il est également possible d'utiliser un enduit en pâte coloré (de cette façon, le joint sera complètement masqué).